

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1		Sprzątnięcie lokalu po najemcy z oczyszczeniem desek podłogowych, wywiezieniem na wysypisko śmieci i opłatą środowiskową.	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		<b>Rozebranie ścianek działowych</b>	m <sup>2</sup>		
d.1		3.366	m <sup>2</sup>	3.366	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.366</b>
2		<b>Roboty branży budowlanej</b>			
3		Wymiana okna skrzynkowego na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m <sup>2</sup>		
d.2		jednodzielne z PCV o pow. ponad 2,00 m <sup>2</sup> - okno powinno być wyposażone w nawietrzak okienny. wodoszczelność 8A, nośność urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4 w kolorze białym.	m <sup>2</sup>	2.162	
		2.162		<b>RAZEM</b>	<b>2.162</b>
4		Wymiana okna skrzynkowego na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m <sup>2</sup>		
d.2		jednodzielne z PCV o pow. do 1.50 m <sup>2</sup> - okno powinno być wyposażone w nawietrzak okienny. wodoszczelność 8A, nośność urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4 w kolorze białym.	m <sup>2</sup>	2.700	
		2.70		<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
5		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
d.2		0.443	m <sup>2</sup>	0.443	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.443</b>
6		Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnątrz lokalowych	m <sup>2</sup>		
d.2		Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - wejście na werandę	m <sup>2</sup>	1.890	
		1.89		<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
7		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - dotyczy werandy	m <sup>2</sup>		
d.2		Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych - sufitu werandy	m <sup>2</sup>	7.235	
		7.235		<b>RAZEM</b>	<b>7.235</b>
8		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - dotyczy pokoju i werandy	m <sup>2</sup>		
d.2		40.117	m <sup>2</sup>	40.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.117</b>
9		Osiatkowanie tynku wewnętrznego na stropach dotyczy pokoju	m <sup>2</sup>		
d.2		Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach	m <sup>2</sup>	14.099	
		Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	14.099	
		14.099		<b>RAZEM</b>	<b>14.099</b>
10		Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2		Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	52.925	
		Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian.	m <sup>2</sup>	52.925	
		52.925		<b>RAZEM</b>	<b>52.925</b>
11		Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2		32.926	m <sup>2</sup>	32.926	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.926</b>
12		Wyrównanie i wypoziomowanie płytą osb gr.2,2 podłóg	m <sup>2</sup>		
d.2		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>	21.334	
		21.334		<b>RAZEM</b>	<b>21.334</b>
13		Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.2		29.38	m	29.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.380</b>
3		<b>Roboty branży sanitarnej</b>			
14		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.3		0.1	m <sup>3</sup>	0.100	

określenie 4.09.2012. f